

Link do produktu: <https://kompikor.pl/przegląd-i-konserwacja-komputera-stacjonarnego-p-21632.html>



Przegląd i konserwacja komputera stacjonarnego

Cena brutto	120,00 zł
Cena netto	97,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni

Opis produktu

Oferujemy Państwu usługę kompleksowego przeglądu i konserwacji komputera stacjonarnego aby zapewnić mu jak najdłuższe działanie.

Usługę wykonujemy z użyciem specjalistycznego sprzętu co jest gwarancją rzetelnie wykonanej usługi. Stosujemy wyłącznie wysokogatunkowe pasty termo-przewodzące oraz termo-pady o bardzo dużej przewodności cieplnej.

Usługa realizowana u nas jest gwarancją spokoju.

Zakres usługi

Przykładowy zakres usługi:

- Czyszczenie i przegląd wnętrza laptopa
- Czyszczenie układu chłodzenia
- Smarowanie tulei wentylatora
- Wymiana baterii na płycie głównej
- Wymiana pasty termo-przewodzącej na procesorze
- Wymiana termo-padów

Zakres usługi jak i ceny może ulec zmianie po zweryfikowaniu przez technika stanu faktycznego urządzenia.

W przypadku stwierdzenia usterki, technik podejmie kontakt z zamawiającym w celu ustalenia zakresu jak i ceny naprawy.

Procedura wysyłki

Procedura wysyłki komputera stacjonarnego do naszej siedziby w celu przeprowadzenia przeglądu:

Składamy zamówienie w tej karcie produktu i wybieramy rodzaj płatności potwierdzamy zamówienie (na podany przez Państwa adres e-mail, system wysyła informację o złożonym zamówieniu). Numer zamówienia należy nanieść na wysyłaną do

nas paczkę i wysyłamy na adres:

KOMPikor
ul. Mariacka 22/44
06-500 Mława

tel. 660 614 619
email: serwis@kompikor.pl

Komputer proszę bezpiecznie zapakować w karton a środek wypełnić folią bąbelkową. Do paczki można dołączyć dane kontaktowe oraz ewentualne informacje odnośnie usterki.

Gwarancja

1. Na oferowaną usługę otrzymujecie Państwo 3 miesiące gwarancji.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wymieniane komponenty.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, powstałych z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
4. Klient traci gwarancję, jeśli zostaną naruszone/uszkodzone plomby gwarancyjne.